

# Informativo de Assistência Técnica



PST ELETRÔNICA


Circular N.º: 059 03 Responsável: André Betarello Data: 30/08/2003 Revisão: 003

**Para:** Técnicos Automotivos e Instaladores de Acessórios

**Assunto:** GM Kadett ano 1997 a 1998 - Acionamento de vidros elétricos originais via alarme PST

**ATENÇÃO:** Para se obter uma instalação de qualidade é altamente recomendada a utilização de conectores 3M e terminais para derivação e ligação dos fios do chicote ao veículo. Os conectores são vendidos e encontrados no canal de suprimentos PST.

**CUIDADO:** É altamente recomendada a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza em nenhuma hipótese por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, pois existem mudanças contínuas do sistema elétrico original, inclusive localização e cores de fio.



Atenciosamente,

**PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.**

