

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 065/12 Responsável: SSAC Data: 11/07/2012 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: Hyundai IX-35 -2011- 2012 – Acionamento do teto solar utilizando SW273.

Prezado Instalador,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes ao acionamento do teto solar no Hyundai IX-35



Atenção ! Localize o fio MR/PR (sinal Negativo) no interruptor do teto, já o fio Pós – Chave localize na coluna superior dianteira esquerda.

Obs: Informativo compatível apenas quando o sistema de fechamento do teto solar for automatizado.

Importante:. Insira o jumper da SW273 no alojamento correspondente a "Terra", configurando a saída dos fios Brancos para negativo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

