

# Informativo de Assistência Técnica




Circular N.º: 115/11 Responsável: SSAC Data: 15/12/2011 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas.

Assunto: **Hyundai Azera 2008 – Acionamento dos vidros com alarmes original.**

**Prezado Instalador,**

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes ao acionamento dos vidros do Hyundai Azera através do alarme original.



**Observação:** Para a ligação dos fios brancos, identifique o pós ignição, que trabalha com sinal **Negativo**, localize o fio de cor Laranja no pé dos motores dianteiros, conforme esquema acima. Para as demais portas instalar uma SW430, localizando os fios de motores dentro de cada porta, não sendo necessário o uso de relés.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**

