


VEÍCULO: Hyundai - HB20 2018. Versão sem chave canivete.

ASSUNTO: Acionamento dos vidros (motorista descida inteligente) com Pronnect 280AE.



Aviso: Após concluir a instalação e for ligar a ignição pela primeira vez, aguarde três segundos antes de pressionar qualquer interruptor, pois o módulo precisa deste tempo para ler as informações do interruptor/motor do vidro. Este processo facilitará a programação dos vidros.

Importante: Ao realizar a programação do vidro da porta do motorista no sentido descida, não pressionar o interruptor no segundo estágio, (automatizado original), pois isto pode acarretar a não programação no sentido subida.

ATENÇÃO: 12. PROGRAMAÇÃO

Sempre que ligado pela primeira vez, o Sistema de Vidros Elétricos inteligente deverá ser programado. Esta programação deve ser feita no conjunto de interruptor da porta do motorista e programado um vidro de cada vez, com o botão de bloqueio dos vidros traseiros liberados, seguindo os passos abaixo:

- 12.1. Ligue a ignição (sem o funcionamento do motor);
- 12.2. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "sobe" até seu fim de curso e segure-o por 2 segundos.
- 12.3. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "desce" por aproximadamente 2 segundos. Ao soltá-lo, o vidro descerá automaticamente até seu fim de curso;
- 12.4. Repita esta operação para todos os vidros do veículo.

Caso os vidros subam apenas com 'soquinho' pelo interruptor, será necessário realizar o RESET do módulo (vide - manual). Após o Reset, realize o processo de programação acima a partir do item 12.2. Este processo deve ser feito com o motor do automóvel em funcionamento.

**As configurações dos jumpers podem ser diferentes do indicado neste informativo, de acordo com a situação eletromecânica do sistema, que pode ser diferente de um veículo para outro, ou causada por desgastes da máquina, deformidade da canaleta, sujeira ou por alteração realizadas pela própria montadora.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br