

Informativo de Assistência Técnica



PST ELETRÔNICA


Circular N.º: 145 03 Responsável: André Betarello Data: 15/09/2003 Revisão: 001

Para: Técnicos Automotivos e Instaladores de Acessórios

Assunto: Toyota Corolla XEi Automatic ano 2001 - Acionamento de travas e vidros elétricos via alarme PST

ATENÇÃO: Para se obter uma instalação de qualidade é altamente recomendada a utilização de conectores 3M e terminais para derivação e ligação dos fios do chicote ao veículo. Os conectores são vendidos e encontrados no canal de suprimentos PST.

CUIDADO: É altamente recomendada a utilização de multímetros para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza em nenhuma hipótese por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, pois existem mudanças contínuas do sistema elétrico original, inclusive localização e cores de fio.



Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

PST - INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13081-970



FORM 166/01