


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 17/12 Responsável: SSAC Data: 13/01/2012 Revisão: 000

Para: Distribuidores, Lojistas, Representantes e Instaladores de Acessórios.

Assunto: Hyundai IX 35 – Acionamento do vidro elétrico com SW273/ SW430, utilizando alarmes Pósitron ou Original

Prezado Instalador, Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes ao acionamento do vidro **automatizado** subida e descida na porta dianteira esquerda no Hyundai IX 35.



* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

