

Informativo de Assistência Técnica




Circular N.º: 035 04 Responsável: André Betarello Data: 29/06/2004 Revisão: 002

Para: Técnicos Automotivos e Instaladores de Acessórios

Assunto: Citroen Xsara Picasso ano 2001 - Acionamento do vidro elétrico da porta do motorista via alarme original

ATENÇÃO: Para se obter uma instalação de qualidade é altamente recomendada a utilização de conectores 3M e terminais para derivação e ligação dos fios do chicote ao veículo. Os conectores são vendidos e encontrados no canal de suprimentos PST.

CUIDADO: É altamente recomendada a utilização de multímetros para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza em nenhuma hipótese por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, pois existem mudanças contínuas do sistema elétrico original, inclusive localização e cores de fio.



Observações :

- Para a porta do motorista, interromper o fio de subida seguindo o esquema acima.
- Para as demais portas, interromper o fio de subida utilizando um SW420 conforme esquema que acompanha o produto.
- Para ligação do fio-VD (interruptor de porta do alarme) localizar na BSI o conector verde c/ 26vias, o pino 13 e o fio que é identificado pelo número impresso 692.

Atenção : Para alarmes PST que possui a saída levantador de vidros com pulso temporizado (linha 2004 – Pósitron Cyber ou Concept Plus), não é necessário utilizar o módulo SW270 conforme esquema acima.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

PST - INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13084-971



FORM 166/01