Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 084/11 Responsável: SSAC Data: 13/09/2011 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.


Assunto: Kia Sportage 2011 em diante – Acionamento do teto solar utilizando a SW273.

Prezados Senhores,


Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes ao acionamento do teto solar do Kia Sportage.



1 – Remova o acabamento plástico da coluna do lado esquerdo e localize o fio CINZA (PÓS - CHAVE) no 1º pino, pois ele alimenta o motor do teto solar.



- 2 Localize o interruptor de acionamento do teto entre as lâmpadas.
- 3 Remova a moldura de acabamento do interruptor, localize o fio LARANJA, interrompa o para a ligação do diodo 1N4001, com a listra voltada para o conector.



É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

