


Para: Lojistas e Instaladores
Assunto: Kia Nova Sportage 2014 – Automação do vidro elétrico dianteiro esquerdo automatizado utilizando um Pronnect 440

Prezados senhores,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes a automação do vidro **automatizado** subida e descida na porta dianteira esquerda no Kia Nova Sportage 2014.



Atenção! Localize os fios no conector do pé do motor da porta dianteira esquerda.

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics