


# Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 072/12 Responsável: SSAC Data: 13/08/12 Revisão: 000  
**Para:** Lojistas e Instaladores.  
**Assunto:** **Honda New Civic - CVR 2012 – Dica de instalação do alarme Keyless.**

**Prezado Senhores,**

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Honda New Civic.



Conecte o fio **Vermelho do alarme (12 v)** ao fio Branco no conector Verde de 6 vias na caixa de fusíveis, conforme foto A.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Azul no conector Verde de 6 vias na caixa de fusíveis, conforme foto A.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de fixa os negativos do veículo na coluna esquerda (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)** ao fio Verde do conector Branco de 20 vias na coluna esquerda, abaixo do acabamento plástico.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** ao fio Azul no conector Verde da caixa de fusíveis, conforme foto A.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** ao fio Marrom no conector Verde da caixa de fusíveis, conforme foto A.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Azul do conector Azul de 23 vias que alimenta a porta esquerda dentro da coluna esquerda, conforme foto B.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Amarelo do conector Azul de 23 vias que alimenta a porta esquerda dentro da coluna esquerda, conforme foto B.

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (sinal positivo do botão pisca alerta)** ao fio Verde do conector de 4 vias Azul, localizado atrás do botão do pisca.

**Obs:** O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**