



Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 003/11 Responsável: Pós-Venda Data: 06/01/2011 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Hyundai iX35 - Procedimento de instalação dos alarmes Pósitron.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes Pósitron no Hyundai iX35.



Conecte o fio **Vermelho do alarme (+12v)**, ao fio Vermelho do conector de 4 vias Branco na caixa de fusíveis. foto A;

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm de aterramento original na soleira esquerda abaixo da capa plástica. (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Vermelho/Verde do conector de 18 vias Branco na caixa de fusíveis. foto A;

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** ao fio Amarelo pino 25 do conector Branco de 28 vias na caixa de fusíveis. foto A;

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** ao fio Branco pino 24 do conector Branco de 28 vias na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta D.E)**, ao fio Verde/Laranja do conector Cinza de 24 vias na coluna esquerda. Foto B.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios Azul/Preto Trava e Cinza/Preto Destrava no conector Preto de 45 vias, no chicote que alimenta a porta a coluna esquerda, e conecte aos fios do alarme, diretamente.

TRAVA: Fio Azul/Preto

DESTRAVA: Fio Cinza/Preto

BLOQUEIO DE MOTOR DE PARTIDA: Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Eletrônica recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na (linha 50) do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98. Localize o fio Verde do conector branco de 6 vias no comutador da chave de ignição.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.