

# Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 039/08 Responsável: Pós-Venda Data: 16/04/08 Revisão: 001

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** **Peugeot 307 2006 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente a aplicação do alarme keyless no Peugeot 307.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho identificado pelo N°2458 terminal 01 do conector **Cinza** de 2 vias localizado na central CSI (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de 13 mm da barra de proteção do painel. (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Azul pós ignição do alarme** ao fio identificado pelo N°2453 terminal 01 do conector PH2 de 16 vias **Verde** da central CSI.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao terminal 13 (Seta Esquerda) do conector PHI de 16 vias **Preto**, na central CSI.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao terminal 14 (Seta Direita) do conector PHI de 16 vias **Preto**, na central CSI.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao fio identificado pelo terminal 27 do conector EHI de 40 vias **Branco** na central CSI.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")**, ao fio identificado pelo N° 6204, terminal 13 do conector PH2 de 16 vias Cinza na central CSI.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")**, ao fio identificado pelo N° 6205, terminal 15 do conector PH2 de 16 vias Cinza na central CSI.

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal negativo do botão pisca alerta)** ao fio identificado pelo N° 2737, terminal 02 do conector PB de 10 vias Preto na central CSI.

**Atenção:** Este informativo se aplica exclusivamente ao Keyless Universal, identificado pelo Part Number 011830000, o qual possui configurações específicas e configuráveis para este modelo de veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**

1

